

Temat: Opinia geotechniczna

Sporządził(a):
mgr Natalia Pluskota

Adres: Bieżyce - droga i parking

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
	1,30 ▼	<div><div></div><div>1</div></div>	0,1		Nasyp budow.[H],	w				
			0,4		Nasyp niekontr.[piasek z domiesz. gleba z domiesz.ceg],	w				
			1,5		Piasek średni, brązowoszary	w				
						nw				
Głębokość: 2.0										